ECAU ...

Domaine d'application : HTA

Cosse d'extrémité Aluminium-Cuivre à poinçonner

Description :

Conditionnement en trousse des cosses **C.AU** pour départs Basse Tension dans les postes BT / HTA.

Livré avec :

- Fourreaux thermo-rétractables (trois noirs L1, L2, L3 et un bleu N)
- Sans visserie

sicame FRANCE

0801 802 119 Service & appel gratuit

• info@sicamefrance.com

• sicame-france.com

• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France